

建物 工場 機械

の


熱の見える化 ソリューション

熱対策の根拠になる
データを作成したい！

建物のどこから
熱が入ってくるか
分からぬ……！

どこから熱対策を
立てればよいか…
優先順位を
つけたい！

建物内部の
暑さ・熱の原因を、
数字や絵で
表現したい！



こんな課題を一気に解決します！！

STEP 1



ヒアリング

STEP 2



調査

STEP 3



課題抽出

STEP 4



報告書提出

現状の課題をヒアリング
させて頂きます

建物の中に入らせて頂き、
熱源を調べます

課題を分類し、対策を
検討します

報告書に熱写真を添えて
お渡します

お問い合わせ先


株式会社三ツ輪ビジネスソリューションズ
担当 若狭(わかさ)・大野(おおの)・上野(うえの)

TEL 03-6451-0397



長年、多くの熱対策施工をしてきた知見をもとに、 「熱の見える化」で課題を確認、適切な施工で 労働環境の改善や、省エネをご提供します！

グローバル空調メーカー 製造工場様 粉体塗装乾燥炉




検証時 热を見える化して熱の漏れを発見

施工後 施工し表面温度が低下。さらに全体の熱を防いだことにより、エネルギーの効率を約7%改善した。

担当者
の声

熱の原因が見える化され、必要な対策の順位付けがしやすくなった！

LPガス会社様 物品倉庫




検証時 热を見える化して倉庫内屋根の熱を確認

施工後 同じフロアでリアルタイムに比較して、気温が最大5.6°C、WBGT3.2改善した。

担当者
の声

倉庫内が夏場が非常に暑く、作業環境が酷かったが、屋根の熱が見える化できることで、適切な夏場対策をすることができた。

製罐製造工場様 製罐製造ライン



検証時 热を見える化して熱漏れ・輻射熱を確認

施工後 热漏れや輻射熱の課題を全て解決し、エネルギー効率を約9%改善した。

担当者
の声

ダクトの熱漏れが意外に多く、視覚化されたことで、対策がしやすくなっただけでなく、設備メンテナンスをより良いものにするキッカケになれた。

お問い合わせ先

株式会社三ツ輪ビジネスソリューションズ
担当 若狭(わかさ)・大野(おおの)・上野(うえの)

TEL 03-6451-0397